

■ TPChecker PASSENGER用補修パーツリスト一覧

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
|  | <p>品名 スタンダードモデル JANコード 45 80261 610010 品番 P403K 価格 45,000 備考</p> |  | <p>品名 スポーツモデル JANコード 45 80261 610027 品番 P405SM 価格 63,000 備考</p> |  | <p>品名 グローバルモデル JANコード 45 80261 610348 品番 P411 価格 50,000 備考</p> |
|  | <p>品名 カーゴビークルモデル JANコード 45 80261 610317 品番 LT409 価格 76,000 備考</p> |  | <p>品名 レシーバー + USBケーブル JANコード 45 80261 610041 品番 TP-0041 価格 16,000 備考 STDモニター</p> |  | <p>品名 レシーバー + USBケーブル JANコード 45 80261 610058 品番 TP-0058 価格 30,000 備考 SMモニター</p> |
|  | <p>品名 レシーバー + USBケーブル JANコード 45 80261 610393 品番 TP-0393 価格 21,000 備考 グローバルモニター</p> |  | <p>品名 レシーバー + USBケーブル JANコード 45 80261 610386 品番 TP-0386 価格 40,000 備考 カーゴビークルモデルモニター</p> |  | <p>品名 ベルクロ JANコード 45 80261 610065 品番 TP-0065 価格 500 備考</p> |
|  | <p>品名 USBケーブル JANコード 45 80261 610072 品番 TP-0072 価格 4,000 備考 長さ=1.2m</p> |  | <p>品名 ホイールセンサー JANコード 45 80261 610089 品番 TP-0089 価格 7,500 備考 P403/P405 ~08/4</p> |  | <p>品名 ホイールセンサー type02 JANコード 45 80261 610300 品番 TP-0300 価格 9,000 備考 LT409/LT609</p> |
|  | <p>品名 ホイールセンサー type04 JANコード 45 80261 610355 品番 TP-0355 価格 7,500 備考 P405SM(新型)/P411</p> |  | <p>品名 バルブ+スクリューSET JANコード 45 80261 610119 品番 TP-0119 価格 1,300 備考 6mmバルブ</p> |  | <p>品名 アルミバルブ+スクリューSET JANコード 45 80261 610102 品番 TP-0102 価格 1,300 備考 標準バルブ(tv10)</p> |
|  | <p>品名 バルブ+スクリューSET JANコード 45 80261 610126 品番 TP-0126 価格 1,300 備考 tv8バルブ</p> |  | <p>品名 バルブ+スクリューSET JANコード 45 80261 610225 品番 TP-0225 価格 1,300 備考 tv8バルブ(受け皿大)</p> |  | <p>品名 JANコード 品番 価格 備考</p> |

※上記価格には消費税を含みません

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
|  | 品名 6mmアルミアダプター JANコード 45 80261 610133 品番 TP-0133 価格 1,350 備考 |  | 品名 アダプター+ストレートバルブ JANコード 45 80261 610140 品番 TP-0140 価格 2,600 備考 6mmバルブ |  | 品名 センサー取付スクリュー JANコード 45 80261 610256 品番 TP-0256 価格 220 備考 1個 |
|  | 品名 tv8アルミアダプター JANコード 45 80261 610157 品番 TP-0157 価格 1,350 備考 |  | 品名 アダプター+ストレートバルブ JANコード 45 80261 610249 品番 TP-0249 価格 2,650 備考 tv8(受け皿大) |  | 品名 アダプター+ストレートバルブ JANコード 45 80261 610171 品番 TP-0171 価格 2,650 備考 tv8バルブ |
|  | 品名 USB・ACアダプター JANコード 45 80261 610201 品番 TP-0201 価格 5,500 備考 |  | 品名 専用バルブキャップ JANコード 45 80261 610218 品番 TP-0218 価格 650 備考 1個 |  | 品名 センサー装着ベルト JANコード 45 80261 610430 品番 TP-0430 価格 5,000 備考 13~11インチ |
|  | 品名 センサー装着ベルト JANコード 45 80261 610409 品番 TP-0409 価格 5,000 備考 22~20インチ |  | 品名 センサー装着ベルト JANコード 45 80261 610416 品番 TP-0416 価格 5,000 備考 19~17インチ |  | 品名 センサー装着ベルト JANコード 45 80261 610423 品番 TP-0423 価格 5,000 備考 16~14インチ |
| | 品名 JANコード 品番 価格 備考 | | 品名 JANコード 品番 価格 備考 | | 品名 JANコード 品番 価格 備考 |
| | 品名 JANコード 品番 価格 備考 | | 品名 JANコード 品番 価格 備考 | | 品名 JANコード 品番 価格 備考 |

※上記価格には消費税を含みません

※Last up 2008/11/15